

ORD. N°

0039 SCRL 010

REF.:

Contrato Concesión para el Mejoramiento y Conservación

de la Ruta 43, Región de

Coquimbo.

ANT.:

Art. 6.2.1 de las Bases de

Licitación (BALI).

MAT.:

Instruye reparación

Infraestructura dañada.

INCL.:

Registro de Conservación vial

de

R 43.

SANTIAGO, 14 de Agosto de 2013

DE: INSPECTOR FISCAL

S.C. RUTA DEL LIMARI S.

CONCESIÓN PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA

RUTA 43, REGIÓN DE COQUIMBO

GERENTE GENERAL A:

SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARÍ S.A.

En atención al tema de la Mat., comunico a usted que en un recorrido rutinario por la ruta, se han detectado daños en elementos de infraestructura preexistentes, los que se muestran en registro del Incl.

Dado que lo señalado precedentemente, podría poner en riesgo el tránsito vehicular y peatonal, instruyo a usted tomar las medidas pertinentes y realizar las obras de reparación en forma inmediata, entregando registro fotográfico de ellas en informe de conservación correspondiente.

Sin otro particular, saluda atentamente,

César Varas Morales Inspector Fiscal División de Construcción CCOP Ruta 43

DISTRIBUCIÓN:

- Destinatario
- Archivo.-



Ubicación	Pista	Sentido	Fotografía	Observación
6.100	D	Ovalle- Coquimbo		Falta señal no adelantar.
6.150	I/D	Ovalle- Coquimbo		Falta delineador vertical o señal de paso obligatorio por la derecha en bandejon central.
8.150	I	Ovalle- Coquimbo		Faltan delineadores direccionales.
9.040	D	Ovalle- Coquimbo		Falta señal "no adelantar".
10.800	D	Ovalle- Coquimbo		Falta señal "no adelantar".



Ubicación	Pista	Sentido	Fotografía	Observación
10.840	I	Ovalle- Coquimbo		Faltan delineadores direccionales.
13.900	D	Ovalle- Coquimbo		Falta señal "no adelantar".
15.850	I/D	Coquimbo -Ovalle; Ovalle- Coquimbo		Demarcación borrada.
16.000	I/D	Coquimbo -Ovalle; Ovalle- Coquimbo		Demarcación borrada.
23.020	D	Ovalle- Coquimbo		Falta señal "no adelantar".



Ubicación	Pista	Sentido	Fotografía	Observación
29.100	D	Ovalle- Coquimbo		Falta señal "no adelantar".
30.500	D	Ovalle- Coquimbo		Falta señal "no adelantar".
32.300	D	Ovalle- Coquimbo		Falta señal "no adelantar".
33.020	D	Ovalle- Coquimbo		Falta señal "no adelantar".
37.150	D	Ovalle- Coquimbo		Defensa caminera chocada.



Ubicación	Pista	Sentido	Fotografía	Observación
37.800	I	Ovalle- Coquimbo		Basura en la ruta.
38.200	D	Ovalle- Coquimbo		Falta señal de "curva a la izquierda", delineadores direccionales impactados.
39.000	I/D	Coquimbo -Ovalle; Ovalle- Coquimbo	to exercise to be	Limpieza de cunetas.
38.300	D	Ovalle- Coquimbo		Defensa caminera impactada.
50.420	D	Ovalle- Coquimbo		Señal "fin de restricción" impactada.



Ubicación	Pista	Sentido	Fotografía	Observación
50.460	D	Ovalle- Coquimbo		Señal "no adelantar" chocada.
50.460	I	Coquimbo -Ovalle	= NCDITION	Falta señal "no adelantar".
56.850	D	Ovalle- Coquimbo	nonitive .	Falta señal "no adelantar".
58.720	D	Ovalle- Coquimbo		Señal "fin de restricción" impactada.
58.820	I	Coquimbo -Ovalle		Falta señal "no adelantar".



Ubicación	Pista	Sentido	Fotografía	Observación
61.000	Ι	Coquimbo -Ovalle		Falta señal "no adelantar".
61.000	D	Coquimbo -Ovalle		Señal "no adelantar" impactada.
62.020	D	Ovalle- Coquimbo	The state of the s	Falta señal "no adelantar".
62.150	D	Ovalle- Coquimbo		Señal informativa dañada.
62.420	I	Coquimbo -Ovalle		Falta señal "no adelantar".



Ubicación	Pista	Sentido	Fotografía	Observación
66.200	Ι	Coquimbo -Ovalle		Falta letrero "no adelantar".
66.230	I	Ovalle- Coquimbo		Bache en berma.
66.235	I/D	Coquimbo -Ovalle; Ovalle- Coquimbo	The state of the s	Delineadores sucios.
67.500	I/D	Coquimbo -Ovalle		Delineadores verticales sucios.
Esc. San Rafael	I/D	Coquimbo -Ovalle		Falta reposición y limpieza de tachas y tachones sector escuela San Rafael. Demarcación en mal estado.