유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : SUS-COAT L-316



신호어

위험

▶ 유해성 · 위험성

- 극인화성 에어로졸. - 압력용기 : 열이 가해지면 터질 수 있음.
- 극인화성 가스고압가스: 가열하면 폭발할 수 있음.고인화성 액체 및 증기.
- 피부에 자극을 일으킴. - 눈에 심한 자극을 일으킴.
- 알레르기성 피부 반응,졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음.
- 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨.
- 장기간 또는 반복노출 되면 간, 심장, 폐에 손상을 일으킬 수 있음
- 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음.
- 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함.

▶ 취급상의 주의사항

- 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하시오. 정전기 방지조치를 취하시오.
- 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 옥외 또는 환기가
- 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
- 압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.
- 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로유지하시오.

▶ 적절한 보호구

방진마스크,보안경/보안면,보호장갑,보호복

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 노출원으로부터 멀리 피하시오. 호흡이 없으면 인공호흡을 실시하시오. 화학물질을흡입한 경우 즉시 의사의 진찰과 치료를 받으시오	• 눈접촉시 15분 이상 많은 양의 물로 씻어내시오. • 화학물질에 오염된 의류와 신발을 벗기고 제거하시오.
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 자연적인 구토 발생시 폐에 흡인 가능성을 피하기 위하여 머리를 둔부보다 낮춘 자세를 취하시오. • 호흡이 없으면 인공호흡을 실시하시오.	• 폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오. • 접촉.흡입하여 생긴 증상은 지연될 수 있음.

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.