
# ICLAB Lab12 Report


帳號:iclab108


110511277 蔡東宏

### 1. Core to IO boundary:




# 2. Core Ring:







## 3. Post-Route setup time analysis:




# 4. Post-Route hold time analysis:




#### 5. DRC result:




### 6. LVS result:




### 7. Post Layout simulation results:



### 8. Power result:



# 9. IR Drop results:



在一條金屬導線上,若寄生電阻太大,將導致 IR drop 的現象,如果未能有效的減少 IR drop,會造成電源供應不足,影響晶片效能。因此我使用了 8 組 core power pad 以及使用更粗的電源線 stripe 去減少 IR drop。