





1. 装配前应清理各零件表面毛刺、铁屑及油污, 各配合表面不得有磕碰和锈蚀。
2. 丝杠与丝杠螺母配合应顺畅, 升降过程中应运动平稳, 无卡滞、爬行和明显晃动。
3. 蜗轮蜗杆及齿轮传动部位应啮合良好, 传动平稳, 无卡齿、跳齿和异常噪声。
4. 各紧固件应连接牢固可靠, 并采取必要的防松措施。
5. 装配完成后进行空载升降试验, 机构应能在全行程范围内平稳运行。

[illegible]