دمای Slave 3 - ADC	Mode	سرعت موتور 1
< 25	Ultra Low	10
25 – 30	Low	50
31 – 35	Medium	150
36 <	High	250

اختلاف	Mode	سرعت موتور 2
0	Offline	0
5	Low	50
10	Medium	150
15	High	250