Dec 9th , 2023		MANAGEMENT REVIEWS				
#	Speechmaker Người trình bày	Issues Mô tả vấn đề	Detailed reasons Nguyên nhân cụ thể	Action plans Kế hoạch hành động	Responsible Person Người phụ trách	Closure date Ngày kết thúc
Máy sợi S21 Tapeline # S21	PA	S21: Màng không đều khi sản xuất sợi từ 185tex trở lên Tapline # S21: the yarns from 185tex or higher are uneven in thickness S23: sụp đầu nhiều	Chưa xác định được nguyên nhân The cause remains unknown and requires further investigation.	Liên hệ Lohia để giải quyết vấn đề Contact Lohia's technical expert	Mr. Paul	June, 2024
Sản phẩm không phù hợp Non- conformance product	Tinh	GS55 chạy sợi từ S21 không đạt lực kéo đứt GS55 does not meet the strength specs when weaving the tape from the S21	Có thể do hệ số kéo cao This may be due to the high stretch ratio.	-Thử nghiệm giảm hệ số kéo Try to decrease ratio stretching' -Không kéo sợi hàng GS55 trên S21 Do not produce the tapes of GS55 on the S21	Ngọc, PA, Phuoc	9th, Jan, 2024
Thiết bị đo Equipment	Tinh	Thiết bị đã hiệu chuẩn đầy đủ và luôn trong tình trạng ổn định The equipment is always in a stable condition and fully calibrated.		Cập nhật mỗi 3 tháng Update every 3 months	Tinh	15th, Jan 2024
Sự phản hồi từ khách hàng Customer complaint	Tinh	Không có phản hồi không tốt từ khách hàng No complaint				