


Office - Fax: +49(0)251-39576078 Tel.: +49(0)151-28418601 Nils Hellmich Tel.: +49(0)176-21055335 Jonas Franz


Programm Übersicht



Hier ist der komplette Programmablauf zusammengefasst zu sehen




Office - Fax: +49(0)251-39576078 Tel.: +49(0)151-28418601 Nils Hellmich Tel.: +49(0)176-21055335 Jonas Franz



Hier werden die Daten der externen SPS in interne Variablen übertragen.



Office - Fax: +49(0)251-39576078 Tel.: +49(0)151-28418601 Nils Hellmich Tel.: +49(0)176-21055335 Jonas Franz




Hier ist das eigentliche Programm zu finden.

Dies teilt sich in folgende Unterpunkte auf:

- Image Capture (Bildaufnahme)
- Position 8 Positionsanpassung)
- Detection (Detektion von Fehlern)




Office - Fax: +49(0)251-39576078 Tel.: +49(0)151-28418601 Nils Hellmich Tel.: +49(0)176-21055335 Jonas Franz



Abhängig davon welche Seite aktuell inspiziert wird (SPS Anwahl → Lange oder kurze Seite) werden hintereinander 6 oder 10 Aufnahmen/Bilder gemacht.




Office - Fax: +49(0)251-39576078 Tel.: +49(0)151-28418601 Nils Hellmich Tel.: +49(0)176-21055335 Jonas Franz



Detektion der Glaskanten recht und links und gegebenenfalls End- und Anfangspunkt der Scheibe.



Office - Fax: +49(0)251-39576078 Tel.: +49(0)151-28418601 Nils Hellmich Tel.: +49(0)176-21055335 Jonas Franz




Eigentliche Detektion der Fehler. Aufgeteilt in Erstes Bild (Scheibenanfang – Inspection Capture 0) & letztes Bild (Scheibenende- Inspection Capture 5/9).

Außerdem die Bilder dazwischen welche in einer Schleife abgearbeitet werden.




Office - Fax: +49(0)251-39576078 Tel.: +49(0)151-28418601 Nils Hellmich Tel.: +49(0)176-21055335 Jonas Franz



Kratzer Tool zur Erkennung von "weißen" bzw. "schwarzen" Macken auf der Glaskante. Gleicher Algorithmus mit verschiedenen Filtereinstellungen (Hell – Dunkel)




Office - Fax: +49(0)251-39576078 Tel.: +49(0)151-28418601 Nils Hellmich Tel.: +49(0)176-21055335 Jonas Franz



Trendkantenkratzer auf der rechten und linken Seite der Scheibe, um Unebenheiten/Risse/Macken im Glaskantenverlauf zu detektieren.




Office - Fax: +49(0)251-39576078 Tel.: +49(0)151-28418601 Nils Hellmich Tel.: +49(0)176-21055335 Jonas Franz



Wenn Fehler auf dem Glas detektiert wurden werden die Y- Koordinaten hier wegegespeichert für eine Später Datenausgabe.




Office - Fax: +49(0)251-39576078 Tel.: +49(0)151-28418601 Nils Hellmich Tel.: +49(0)176-21055335 Jonas Franz



Ordnerbenennung für den FTP Bildspeicher & Bildausgabe




Office - Fax: +49(0)251-39576078 Tel.: +49(0)151-28418601 Nils Hellmich Tel.: +49(0)176-21055335 Jonas Franz



Schleifen Anzahl hochzählen & Schleifen Ende



Office - Fax: +49(0)251-39576078 Tel.: +49(0)151-28418601 Nils Hellmich Tel.: +49(0)176-21055335 Jonas Franz



Alle Fehler aus den vorherigen Ergebnissen werden zusammengefasst und diese anschließend an die SPS ausgegeben.