

5조

이도현 이주현 이찬영 정지은

2014-2 대기열역학 최종발표



- 1. 개요
- 2. 이론적 배경 및 아이디어
- 3. 연구 방법
- 4. 연구 결과 및 논의
- 5. 결론


01 Introduction




서울대학교 28동의 난방문제 외부 단열재 설치를 통한 난방 개선? 내부 인테리어 문제?

열역학적인 분석!

02 Idea & Theoretical background



 $E = A\sigma T^4 (\sigma = 5.67 \times 10^{-8} Wm^{-2} K^{-4})$



$$Q = \Delta U + W$$

$$Q = A\sigma T^4 + \sum_{i} k_i A_i \frac{T_H - T_C}{L_i}$$


- S (1-0.5) (1-0.1)
$$A_g \sin{(\frac{\pi}{2}-h)} \sin{t} \sin{(\phi+\frac{\pi}{2}-t)}$$

Assumptions

1. 공기의 대류나 확산을 통한 열 전달은 무시한다.

$$m_1 c_{pd} (1 + 0.87 \mathfrak{q}_1) (T - T_1) + m_2 c_{pd} (1 + 0.87 \mathfrak{q}_2) (T - T_2) = 0$$

$$T = \frac{(m_1 T_1 + m_2 T_2) + 0.87(m_1 \mathfrak{q}_1 T_1 + m_2 \mathfrak{q}_2 T_2)}{m(1 + 0.87\mathfrak{q})}$$



m1 >> m2
$$T \approx T_1$$

2. 건물 내부는 균일한 온도를 가진다.

실제 상황을 고려하더라도 비교 측면에서는 문제가 없음.

3. 벽면은 균일한 재질로 이루어져 있다.

4. 가열과정에서의 공기의 팽창은 무시한다.


$$V = V_0(1 + \alpha\theta)$$

$$V-V_0 = \frac{1}{273\%} \times 20\% \times 10798.64m^3 = 791.11m^3$$

초기부피의 약 7%에 해당

5. 태양복사에너지를 통한 건물 외부의 가열은 무시한다.

$$\Delta U = Q = C_v(T_f - T_i)$$



$$T_f - T_i = \frac{Q}{mc} = \frac{1184.7Jm^{-2}}{(1350kg)(790Jkg^{-1}K^{-1})} = 1.1 \times 10^{-3}K$$


28동의 난방 효율을 25-1동 및 500동의 난방 효율과 비교!



03 Methods

Method

28동




벽돌	시멘트	창문	총 겉넓이	부피
$2079.4 m^2$	231.1 m^2	$44.7 m^2$	$2355.2 m^2$	10798.4 m³


- 건물에 창문이 별로 없다.
- 주로 벽돌로 이루어져 있다.
- 전체적으로 낡고 오래되었다.
- 대형 강의동으로 강의실이 크고 복도의 비율이 적다.

<< 외벽에 창문을 거의 찾아볼 수 없다.

28동




창문	남쪽 방향에 위치한 창문	건물 방향
$44.7 \ m^2$	$21.5 m^2$	25 NE



↑ 옆에서 바라본 모습

↑위에서 내려다본 모습



2014-2 대기열역학 최종발표

발표자 이찬영, 정지은

Method

25-1동




균일한 간격으로 창문과 외벽이 교대로 나타난다. >>

외벽 재질 : 벽돌(41%) + 금속(20%) + 창문(39%)


벽돌	금속	창문	총 겉넓이	부피
$2015 m^2$	$1007.5 m^2$	$1904.9 \ m^2$	4927.4 m ²	$30475 m^3$

- 창문과 벽돌이 거의 같은 비율로 존재한다.
- 건물에 창문과 벽돌이 교대로 나타난다.
- 건물의 아래쪽 중앙이 뚫려 있다.


25-1동



창문	남쪽 방향에 위치한 창문	건물 방향
1904.9 m ²	952.45 m^2	40 NE



↑위에서 내려다본 모습



2014-2 대기열역학 최종발표

발표자 이찬영, 정지은


Method

500동




- 상대적으로 남쪽에 위치한 창문의 비율이 높다.(28동 44%, 25-1동 50%, 500동 59%)
- 건물에 창문과 벽돌이 교대로 나타난다.
- 비슷한 세 건물이 이어져 있는 형태이다.
- 부피가 가장 크다.

500동



창문	남쪽 방향에 위치한 창문	건물 방향
5498.1 m ²	3235.05 <i>m</i> ²	80 NE




2014-2 대기열역학 최종발표

발표자 이찬영, 정지은

04 Results & Discussions

Result



하룻동안 20℃를 유지하기 위한 단위 부피 당 필요한 열

25-1동 > 500동 > 28동

하룻동안 온도유지를 위해 필요한 열의 변화 폭

25-1동 > 500동 > 28동

: 난방효율 28동 > 500동 > 25-1동

Discussion

난방효율의 차이 >> 외벽재질 열전도도 차이 >> 창문의 면적

	28동	25-1동	500동
창문 면적	$44.7 m^2$	1904.9 m ²	$5498.1 \ m^2$
창문이 차지하는 비율	2 %	39 %	42 %
남쪽 방향 창문 비율	44 %	50 %	59 %
단위 부피당 창문 면적	$4.14 * 10^{-3} m^2$	$62.51 * 10^{-3} m^2$	$42.45 * 10^{-3} m^2$

** 500동이 부피가 크므로 단위 부피당 표면적이 작아서 열 손실이 상대적으로 적다.

∴ 난방효율 : 28동 > 500동 > 25-1동

실제 난방효율 : 28동 > 500동 > 25-1동

체감 난방효율 : 25-1동 ≒ 500동 >>>> 28동



원인 분석

- 1) 넓은 강의실, 낙후된 난방시설
 - : 강의실을 덥히는데 오랜 시간 소요
- 2) 상대적으로 큰 열용량
 - : 벽면이 대부분 벽돌과 시멘트, 강의실 바닥 암석
 - >> 역시 강의실을 덥히는데 오랜 시간 소요
- 3) 적은 창문의 면적
 - : 들어오는 햇볕의 양 적다, 난방기구 이외에 가열요인 없음

05 Conclusion

Conclusion

28동이 다른 건물에 비해 추운 이유는

난방효율이 나빠서 가 아니라

공간이 넓고, 제대로 된 난방설비가 없기 때문

Conclusion

해결방안 제시

- 1) 28동의 강의는 되도록 연강으로 붙여 지속적으로 난방이 이루어지도록
- 2) 다른 곳보다 강의 전 조금 더 빨리 난방가동
- 3) 난방시설의 정비 & 확충, 리모델링

Any Questions?

? Q&A

Thu metive