## ORDEN DE SERVICIO



## THREECOM SAC

RUC: 20601077494

SUCURSAL AV. PERU 112 -ANDAHUAYLAS CC CHINO HNOS -SEGUNDO PISO

N°. ORDEN: 0000106

FECHA DE INGRESO: 2025-02-25

CLIENTE: CARDENAS CHOQUEMAQUI

GUSTAVO

DATOS DEL EQUIPO

EOUIPO: VIDRIO TRASERO ROTO

MARCA: APPLE

MODELO: IPHONE 8

ACCESORIOS:

PROBLEMA DEL EQUIPO

FALLA: CAMBIO DE TAPA TRASERA

**OBSERVACIONES:** 

TOTAL. S/. 80.00

ADELANTO. S/. 80.00

DIFERENCIA. S/. 0.00

TERMINOS Y CONDICIONES

EN CASO DE NO RECOGER EL EQUIPO
20 DIAS DESPUÉS DE LA SOLUCIÓN
SE CONSIDERA EN ESTADO DE
ABANDONO, DEL CUAL NO NOS
HACEMOS RESPONSABLE POR SU
PERDIDA O DETERIORO.