INFORMAÇÃO TÉCNICA

QUILOSA. Dpto. Técnico. Edição 3, Dezembro de 2005

ORBASIL K-91

DESCRIÇÃO

Vedante à buse de borracha de silicone de reticulação ácida.

APLICACÕES

- Vedação de vidro ou carpintaria e carpintaria entre si.
- Indústria em geral (automóvel, naval, caravanas, construção, etc.)

Notas

Devido à sun reticulação ácida, o ORBASIL K-91 não deve ser aplicado sobre os seguintes substratos:

- Materiais de construção, tais como botão, tabiques e similares.
- Memis ferrosos, cobre e latão.
- Borrachas, pois pode produzir-se uma coloração do vedante.

Para estes casos, a QUILOSA dispõe de uma vasta gama de vedantes não ácidos.

FROPRIEDADES

Sistema de um componente, de făcil aplicação e reticulação à temperatura ambiente. Em contacto com a humidade do or, converte-se numa borracha com excelentes propriedades mecânicas e de resistência à intempérie.

INDIGAÇÕES DE USO

Tratamento das juntas:

As superfícies a serem vedadas devem estar limpas e secas. Em caso necessúrio, para além de um tratamento mecânico, é conveniente realizar uma limpeza com um dissolvente não gorduroso, como por exemplo acctona. Para juntas que hão de estar submetidas a grandes esforços, é recomendável a utilização de uma imprimação adequada:

IMPRIMAÇÃO C-27Sobre materiais porosos e uso geral em construção.

(Ver informação identeu)

Sobre vidros e esmaltes, obtêm-se os melhores resultados sem imprimação.

Qualquer material não conhecido pelo utilizador, sob o ponto de vista de aderência, deve ser ensaiado previamente ou então consultar o nosso Departamento Técnico.

Técnica de trabalho:



Cortar o extremo do obturador do cartucho, enroscar a cânula e cortar a mesma em chanfra à secção desejada e introduzir o conjunto na pistola de aplicação. Preencher com ORBASIL K-91 a junta convenientemente tratada. Para um molhor acabamento, proteger os bordos da junta com fita adesiva e alisar com uma espátula, retirando á fita antes de o vedante formar pele.

Rendimento:

A formula seguinte é um guia aproximado para calcular o rendimento previsto para um cortucho standard de ORBASIL. K-91:

onde:

L = 300 / Ax P

- L= Comprimento de vedação em metros obtidos por cartucho.
- A= Largora da junta em mm.
- P= Profundidade da junta em mm.

Tratamento posterior:

O ORBASIL K-91 não permite ser pintado nem envernizado

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

ORBASIL K-91 não curado:

Aspecto:	Massa cremosu homogénea.	
Desprendimento (NF P 85501):	Mm.	0
Tack free (ASTM C-679-71):	Minutos	10-15
Formação pele (BS 5889 AP.A):	Minutos	20-30
Velocidade de cura a 23°C e 55% H.R.:	Mm/dia	3-4
Temperatura de Aplicação:	-c	+5 a +50

ORBASIL K-91, curado

(4 semanas a 23 C e 55% II.R.)

Aspecto:	Similar û	17±2
Dureza Shore A	borracha	
(DIN 53505):	h-	
Recuperação elástica	%	98
(NF P85506):		
Módulo elástico 100%	MPa.	0,33-0,40
(DIN 53504):		
Resistência à tracção	Mpa.	1,30-1,50
(DIN 53504):	•	,
Elongação à rotura	%	450-550
(DIN 53504):		
Movimento da	%	25
junta em serviço;		
Resistência à temperatura em serviço:	ʻC	-50 a + 150



Resistências Químicas:

Agua, água de subão, água salina: Ácidos e álcalis inorgânicos diluídos: Ólcos e gorduras minerais:

Execlente Muito boa Muito boa

Petróleo, fuel, hidrocarbonetos:

Bon

Outros produtos:

Consultar

ARMAZENAMENTO

Guardar em lugar fresco e seco. Duração: 18 meses

APRESENTAÇÃO

Em cartuchos de plástico de 300 cc. de capacidade aprox. Caixas que contêm 24 carruchos

Translúcido

Preto

Aluminio

Cinzento

Branco

Bordenux

Bronze

Outras cores por encomenda

O produto fresco é climinado com um dissolvente orgânico. Uma vez curado só se climina mecanicamente.

SEGURANÇA EHIGIENE

Durante a sua cura, o ORBASIL K-91 emite ácido acético, pelo que a zona do trabalho deverá estar hem ventilada.

Deve evitar-se, como causa de possíveis irritações, qualquer contacto do produto fresco com os olhos ou mudosas. Se isto acontecer, estes deverão ser lavados com água abundante e, em caso necessário, acorrer ao médico. A borracha obtida ao curur pode ser manuseada sem nenhum risco.

As imprimações utilizadas com o ORBASIL K-91 contêm dissolventes inflamáveis à temperatura ambiente. Não se deve lumar nem utilizar chama desprotegida perto da zona de trabalho. Em caso de salpiendelas nos olhos, estes devem ser lavados com abundante água c, em caso necessário, acorrer ao médico.

Usar luvas e, em caso de manchas, lavar as mesmas com um detergente industrial quando o produto está ainda fresco. NAO SE DEVE LAVAR AS MÃOS COM DISSOLVENTES.

Para mais informação solivite folha de segurança do produto.

Para:2539290100

17-AGO-2009 15:53 De: R.RAIMUNDO & FILHOS, 22982041 22982041



NOTA:

As indicações e os dados técnicos que aparecem nesta ficha são baseados na nossa experiência e conhecimentos actuais, declinando toda a responsabilidade por consequências derívadas de uma utilização inadequada. Por isso, a nossa garanda limita-se exclusivamente à qualidade do produto fornecido. Esta Ficha Técnica poderá ser actualizada sem prévio aviso. (Solicite a sua actualização em caso necessário.)