

ROLETIM TÉCNICO

7K-870 AMERCOAT 68

Primário Epoxi Rica em Zinco

Data de revisão: Maio 2007

- Combina a dureza das epoxi com a superior protecção do
- Excelente resistência à água, intempérie e abrasão.
- Bom comportamento em cascos de barcos, cobertas e superstruturns.
- Excelente aderência ao zinco inorgânico.
- Encilmente aplicável com pistola convencional ou airless.

Usos Típicos (com acabamento apropriado)

Industrial - Estruturas em aço, arbagons, maquinaria e exterior de tanques em fábricas de papel, refinarias, centrais térmiens, industrias químicas e plantas de tratamento de água residual, etc. Marítimos - Convés, casco e superstruturas de navios; molhes, pilares e estruturas metálicas em plataformas

Características mais solientes

O Amercoat 68 é um primário epoxi rico em zinco curado com uma poliamida. O conteúdo em zinco assegura uma protecção emódica em caso de dano na película de tinta. Aplique uma demão de Amercoat 68 com 75 µm secos e recubra-a com um acabamento recomendado ou esquema recomendado, Com este, resiste a salpicos e derrames de águn, solventes e produtos derivados do petróleo Para recomendações específicas consulte o seu representante.

Homologações e Certificados

Obedece aos requisitos da U.S. Department of Agriculture (Meat Inspection Division) para revestimentos de estruturas de ferro em unidades de embalagem de carnes.

Primário de esquemas intumescentes (Amercoat 71 como demão seinnte é opcional)

Reparações

Amercoat 68 pode ser usado em retoques e reparações sobre o próprio ou Primários Inorgânicos de zinco,

a) O valor de COV s acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluido, etc., com produtos por nós recomendados

Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da endela de fornecimento incorre ao infringir o que a Directiva 2004/42/CE determina.

Características Físicas

Mate Acabamento Cinzento Cor Aço decapado Substrato

Componente Evaporação de solvemes a reacção Mecanismos Secagem

química entre componentes 60% (ASTM D-2697, mod) (*) Sálidos volume 75 jim per demão Евреязить восо

N ⁴ de demãos Compostos Orgánicos Voláteis

(COV)

Mécho (8 – 24,99%) Votor limite da UE para este produto (cut A/j) \$50 g/J. (2007) / 500 g/l. (2010) Este produto contém no máx 484 g/l COV a)

COV (forms de fornesimento)

7K-871 < 408 g/l. Resin 7K-872 9999 < 485 g/l. Cure Rendimento teórico

8 m 1/L (ppm 75 pm) Considerar os factores de perda Rendimento prático

оргориваю арікосою,

rregularidades da superficia, ate Pistola nirless on convencional, Processo de aplicação tringha au rolo

8 horas femore do mistara (20°C)

Tempo secugan (20°C)

Manuscamento 3 horas 4 horas Repintura

O tempo de vida da mistara e secagem depende da temperatura e das quantidades misterados

Proporção da mistura (am volume)

4 partes Ream Сига 1 parte 2,55 Kg/L. (mistum) Massa Volumica 205°C (culor seco) Resistência ao calor 7R-900 (American 9111) Dilucuto 52-510 0000 (Dil Industrial) Diluento de limpaza

Ponto influmação (visio fechado) 26°C (7K-871) Resin 26°C (7K-872 9999) Cure 26°C (7R-900 0000) Diluente 4°C (52-510 0000) Diluente de limpeza

Perma foruccimento Rosin 7K-871 Cure 78-872

12 L. om embalagem de 20 L. 3 |. om embalagem da 5 |-

Lorma de fornecimento

Ca 24 Kg Resin 7K-871 Cure 7K-872 Ca 2.5 Kg

I ano quando annazonado nas Estabilidade embalagens de origem, em imerior,

entre 5 e 40°C (*) - Os sólidos em volume determinam-se segundo na Norma AS IM D-2697 Pequenas variações (3%), podem ocorser devido a diferenças entre cores e as improcishes do metodo

Pig. 1/3

Procession of the second control of the seco



BOLETIM TÉCNICO

7K-870 AMERCOAT 68

Primário Epoxi Rico em Zinço

Data de revisão: Maio 2007

Instruções de Aplicação

Amercont 68 é um primário epoxí rico em zinco que também pode ser usado como tinta de manutenção para aço estrutural, superficies como Dimeteote, estruturas marinhas ou em reparações sobre o mesmo ou primários inorgânicos de zinco. Com o fim de obter as máximas prestuções para o qual Amercont 68 foi formulado, seguir estritamente todas as instruções de aplicação, medidas de precaução e limitações que foram necessárias. Se existem condições que não estão descritas, consulte ao seu representante

Preparação de superfície

Aço — Decapar ao grau Sa2½ segundo ISO 8501-1. Decapar o aço picado previamente pintado ao grau Sa2½. Para exposições moderadas, são aceitáveis limpezas mecânicas ao grau St3.

Nota: Decapar até obter entre 25 e 50 µm de perfil de rugosidade determinado com Testex Tape ou instrumento similar. Eliminar resíduos de pó e abrasivo da superfície.

Importante — Aplicar Amercoat 68 o antes possível depois da preparação da superfície para prevenir quaisquer contaminação Não deixar o aço decapado desprotegido durante a noite. Em caso de contaminação eliminar os contaminantes. Decapar de novo o aço nas zonas em que for necessário

Equipamento de aplicação

As indicações que se seguem servem apenas de orientação, podendo evidentemente usar-se equipamentos de outros fabricantes. Podem set necessários ajustes de pressão e alterações de bicos para obter as melhores características de pulverização.

Pistola airlass — Equipamento standard de pistola airlass, tal como Graco, DeVilbiss, Nordson-Beda, Spec-Flo ou outros com uma relação de compressão 28;1 ou superior e um bico de 0,43 a 0,53mm (0,017 a 0,021 polegadas).

Pistola correncional – Equipamento industrial convencional, como por exemplo De Vilbiss MBC ou IGA de cabezal 765 o Binks nº 18 ou 62. Recomenda-se controlar a pressão do ar e da tinta, utilizar recipiente com agitador mecânico e filtros de humidade e óleo no foraccimento de ar principal.

Agitador - Utilizar um agitador potente. Deve ser eléctrico e antideflagrante

Condições ambientais

(durante aplicação)

Temperatura do ar: 5 a 50°C
Temperatura da superfície 5 a 60°C

Para prevenir a condensação de humidade durante a aplicação, a temperatura da superfície deve ser, no mínimo, 3°C superior no ponto de orvalho. A temperatura mínima para uma cura satisfatória é de 10°C. Não aplicar nunca em condições ambientais adversas. Assegurar uma boa ventilação quando se aplica em zonas fechadas para permitir a evaporação e eliminação dos solventes.

l'empos de Secagem

(em horas, 75µm e 20°C) Monipulação 3 horas

Repintura 4 horas

Nota: Os tempos de secagem e cura dependem da temperatura do ar e do aço, a espessura de película aplicado, ventilação e outras condições ambientais Os tempos são proporcionalmente mais curtos a temperaturas altas e mais longos a temperaturas baixas.

phg 2/3



BOLETIM TÉCNICO

7K-870 AMERCOAT 68

Primário Epoxi Rico em Zinco

Data de revisão: Maio 2007

Procedimento de Aplicação

Amercoat 68 está embalado nas seguintes proporções:

Resin: 12 L om embalagem de 20 L Cure: 3 L om embalagem de 5 L

- Limpar o aquipamento de aplicação com Amercoat 9HF antes do seu uso.
- Agina o resin (em embalagem grande) até consistência uniforme com agitador mecánico
- 3 Adicionar a Cure ao Resin e continuar agitar durante 5 minutos Filtrar o material através de uma malha de 250 µm para prevenír uma possível obstrução do equipamento.

Nota: Devido a que a duração da mistura é curta a altas temperaturas, não fazer mais mistura da que se possa utilizar em 8 horas a 20°C.

- Para aplicação à pistola airless, normalmente não é necessário diluir, Para aplicação à pistola convencional, diluir se for necessário com mais 10 % de Amercoat 9hi?
- Agitar durante a aplicação para manter a homogeneização do produto. Aplicar uma demão húmida, de forma paralela Sobrepor uns 50% em cada pussagem evitando zonas descobertas, bicos de alfinete, etc.
- Aplicar duas demãos em todas as soldaduras, pontos irregulares, arestas vivas, esquinas, rebites, parafusos, etc.
- 7 Uma aplicação de 100 µm da espessura de película húmida, normalmente proporciona 60 µm de espessura de película seca.
- Comprovar a espessura de película seca com um medidor não destrutivo de película seca, como Mikrotest ou Elcometer. Se há menos espessura de película que o especificado, aplicar o produto adicional que seja necessário.
- 9 Pequenas zonas durificadas ou descobertas e bicos de alfinete, podem ser repintados com trincha. Reparar as zonas grandes com pístola.
- 10 Em zonas fechadas, ventilar com ar fresco durante a aplicação e secagem assegurando-se que todo o solvente seja eliminado. A temperatura e humidade do ar de ventilação, deve ser a necessária para que não se forme condensação de humidade sobre a superfície.
- 11 Limpar todo o equipamento com Dil. Industrial imediatamente depois do seu uso ou como mínimo ao final de cada dia de trabalho Quando colocado Amercon 68 no equipamento de pulverização, seca a provoca a sua obstrução.

SEGURANÇA, SAUDE E AMBIENTE

Em geral evite o conspeto com os olhos e a pele, uso luvas, áculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do aleance das crimena

Utilizar somento un locais bom ventrindos. Man deitar os regiduos na esgoto

Conservo a embilagem bem Fochada e em local apropriado Assegure o transporte adequado do produto, previna qualquet acidente ou ineidente que possa acorter durante o transporte nomadamente a ruptura ou deterroração da embalagem Mandenha a embalagem em local segura e em posição correcta Não utiliza nom armuzene o produto em condições extremas de temperatura.

Deverá ter sempre em conto a logistação em vigor relativa a Ambiento, Higieno, Sando e Segurança no trabalho Para mais informações a feitura do rétato de embalagem

Para mais atlormações a tertura do Formo da embungem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais



Fabricado sob licença de Ameron

psig 3/3