

圖 7-28 內連線的電容與電阻造成 RC 延遲的行為。




圖 7-29 內連線工程由於寄生電容產生之偶合噪音。