
エラッタ情報

基板上にミスが存在していました。以下の通り対応をお願い致します。

DC ジャックのフットプリントミス



ライブラリにミスがありました。

DC ジャックを使用する場合には、上記画像のように、ショートさせてご使用ください。

ダイオードの種別変更

D8 と、D9 で指定されているダイオードは「1N4148」に変更になりました。 同封されているダイオードも変更されています。