## REPORTE

1

## REPORTE DE SERVICIO

04 / 04 /2017

	)		ILL	OKIL DE	- OLIV	ICIO			( · / ·	/	
CLIENTE: Cliente por default				DIRECCION: Default							
CIUDAD: Default				COL.: Default							
PERSONA SOLICITAN	NTE DEL SER	VICIO: yo									
REPORTE TECNI	CO DE SE	RVICIO		Е	QUIPO				100		
NOMBRE: Hugo Santiago				TIPO: 0001							
FALLAS ENCONTRADAS:					AREA: 0001						
mi falla		MARCA: Marca									
					MODELO: Modelo						
					CAPACIDAD: Capacidad						
SERVICIO REALIZAD	0:										
revisiÃ3n del cable											
			MA	NTENIMIENT	O REALIZA	ADO					
LIMPIEZA DE CARCAZA					LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR						
LIMPIEZA PARTES ELE		CHEQUEO CARGA DE REFRIGERANTE									
LIMPIEZA SERPENTIN	ONDENSA	DOR			CHEQ	UEO ELECT	RICO DE	CONEXIONE	S		
DEVICION TECH	<del>0 + E</del> FF0T			AMD DIVIO							
MOTORES	H.P.	FASES	CANT.	AMP. PLACA	L1	AMPERAJE L2	L3	14710	VOLTAJE	101/10	
COMPRESOR		TAGEG	CAIVI.			LZ	LJ	L1 Y L2	L1 Y L3	L2 Y L3	
EVAPORADOR											
CONDENSADOR											
	NONES			*						-	
PRES	SIONES						T	EMPERAT	URAS		
SUCCION					DENTRO DE LA CAMARA						
DESCARGA				AGUA A LA ENTRADA							
ACEITE			•	AGUA A LA SALIDA							
PARO POR BAJA			AIRE DE INYECCION								
PARO POR ALTA				AIRE DE RETORNO							
ARRANQUE					AMBIENTE						
C											
MATERIALES UTILIZA	ADOS:									No.	
COMENTARIOS:											
			35								
								4 63122	1913		