REPORTE

1

REPORTE DE SERVICIO

F	ECHA	
04/	04	/2017

CLIENTE: Cliente po	or default				DIRECCIO	ON: Default				Breez Sirve					
CIUDAD; Default					COL.: [Default				11					
PERSONA SOLICITAN	ITE DEL SER	RVICIO: yo													
REPORTE TECNIC	CO DE SEI	RVICIO		E	QUIPO				100						
NOMBRE: Hugo Santiago				Т	TIPO: 0001										
FALLAS ENCONTRADAS:			A	AREA: 0001											
mi falla				MARCA: Marca											
				MODELO: Modelo											
					APACIDAD:		Aller								
SERVICIO REALIZADO	0:														
revisión del cable										3. Bury					
LIMPIEZA DE CARCAZA LIMPIEZA PARTES ELECTRICAS LIMPIEZA SERPENTIN CONDENSADOR				LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR CHEQUEO CARGA DE REFRIGERANTE CHEQUEO ELECTRICO DE CONEXIONES											
REVISION TECNICA EFECTUADA				AMP. PLACA		AMPERAJE VOLTAJE									
MOTORES	H.P.	FASES	CANT.		L1	L2	L3	L1 Y L2	L1 Y L3	L2 Y L3					
COMPRESOR															
EVAPORADOR		1		T											
CONDENSADOR										- W					
PRES	SIONES						Т	EMPERAT	TURAS						
SUCCION	ION				DENTRO DE LA CAMARA										
			AGUA A LA ENTRADA												
DESCARGA			AGUA A LA SALIDA												
						AGUAA	LA SALIDA	+		AIRE DE INYECCION					
ACEITE															
ACEITE PARO POR BAJA						AIRE DE		ON							
ACEITE PARO POR BAJA PARO POR ALTA						AIRE DE	INYECCI	ON							
PARO POR BAJA PARO POR ALTA ARRANQUE						AIRE DE	INYECCI	ON		40					
ACEITE PARO POR BAJA PARO POR ALTA	DOS:		4			AIRE DE	INYECCI	ON							
PARO POR BAJA PARO POR ALTA ARRANQUE	NDOS:		1			AIRE DE	INYECCI	ON							
DESCARGA ACEITE PARO POR BAJA PARO POR ALTA ARRANQUE MATERIALES UTILIZA	NDOS:					AIRE DE	INYECCI	ON							
ACEITE PARO POR BAJA PARO POR ALTA ARRANQUE	NDOS:					AIRE DE	INYECCI	ON							
ACEITE PARO POR BAJA PARO POR ALTA ARRANQUE MATERIALES UTILIZA	NDOS:				•	AIRE DE	INYECCI	ON							