



PEDRO GARCIA CONDE No. 847 COL. 5 DE MAYO SEGUNDA SECCION C.P. 44970 GUADALAJARA, JAL. TELS. 3367 2247, 3144 6745

R.F.C. REO090414KN8 gerencia @riosa.com.mx

Refrigeración Especializada de Occidente S.A. de C.V.

8

REPORTE DE SERVICIO

	FECHA	1
04	04	2017

CLIENTE: Cliente por d	lefault				DIRECCIO	N: Default					
CIUDAD: Default						Default				J *	
PERSONA SOLICITANTE	DEL SER	VICIO: yo									
REPORTE TECNICO	DE SEF	RVICIO		EQI	JIPO						
NOMBRE: Hugo Santiago					TIPO: 0001						
FALLAS ENCONTRADAS:				ARE	AREA: 0001						
mi falla					MARCA: Marca						
				MO	MODELO: Modelo						
					CAPACIDAD: Capacidad						
SERVICIO REALIZADO:	4.5										
revisión del cable											
									-		
			МА	NTENIMIENTO I	ΡΕΔΙ ΙΖΔ	DO					
			I III	MIEMIMENTO							
IMPIEZA DE CARCAZA					LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR						
LIMPIEZA PARTES ELECT			two		CHEQUEO CARGA DE REFRIGERANTE						
LIMPIEZA SERPENTIN CO			ا		CHEQUEO ELECTRICO DE CONEXIONES						
REVISION TECNICA	2 FFFCTI	2	2	AMP. PLACA	2	2 AMPERAJE	2	200000000000000000000000000000000000000	VOLTAJ5	2	
MOTORES	H.P.	FASES	CANT.	3	L1	L2	L3	1 L1 Y L2	L1 Y L3	L2 Y L3	
COMPRESOR											
EVAPORADOR											
CONDENSADOR		а								а	
PRESIONES 1 1a		1	1	1	1 1 TEMPERATURAS 1						
SUCCION	To a second	a				DENTRO	DE LA CA	AMARA		a	
DESCARGA		а			AGUA A LA ENTRADA						
ACEITE	a				AGUA A LA SALIDA						
PARO POR BAJA	2 AIRE DE INYECCION							а			
PARO POR ALTA	AIRE DE RETORNO										
ARRANQUE		AMBIENTE									
а				7		2			<u> </u>		
MATERIALES UTILIZADO	S:										
COMENTARIOS:											
OOMERTINATIOO.											



