REPORTE

1

REPORTE DE SERVICIO

	F	ECH	A		
04	/	04	1:	2017	,

)			OIXIL DE	OLIV	1010			1	/	
CLIENTE: Cliente pe	or default				DIRECCI	ON: Default					
CIUDAD; Default			COL.: Default						72		
PERSONA SOLICITAN	NTE DEL SER	VICIO: yo									
REPORTE TECNI	CO DE SER	RVICIO		EG	UIPO				100		
NOMBRE: Hugo Santiago					TIPO: 0001						
FALLAS ENCONTRADAS:					AREA: 0001						
mi falla					MARCA: Marca						
					MODELO: Modelo						
					CAPACIDAD: Capacidad						
SERVICIO REALIZAD	0:										
revisiÃ3n del cable											
IMPIEZA DE CARCAZ IMPIEZA PARTES ELE IMPIEZA SERPENTIN	ECTRICAS	DOR			CHEQ	EZA SERPEN IUEO CARGA IUEO ELECT	DE REFF	RIGERANTE			
EVISION TECNICA EFECTUADA AMP. PL				AMP. PLACA	ACA AMPERAJE VOLTAJE						
MOTORES	H.P.	FASES	CANT.		L1	L2	L3	L1 Y L2	L1 Y L3	L2 Y L3	
COMPRESOR	1										
EVAPORADOR											
CONDENSADOR											
PRES	SIONES			•			TI	EMPERAT	TURAS		
UCCION						DENTRO	DELACA	ΜΔΡΔ		3	
DESCARGA			DENTRO DE LA CAMARA AGUA A LA ENTRADA								
CEITE			AGUA A LA SALIDA								
ARO POR BAJA			AIRE DE INYECCION								
PARO POR ALTA			AIRE DE RETORNO								
RRANQUE			AMBIENTE								
£											
MATERIALES UTILIZA	ADOS:										
	0		8114								
					-						
COMENTARIOS:											
			4.								