



REFRIGERACIÓN ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE

PEDRO GARCIA CONDE No. 847 COL. 5 DE MAYO SEGUNDA SECCION C.P. 44970 GUADALAJARA, JAL. TELS. 3367 2247, 3144 6745 R.F.C. RE0090414KN8

gerencia @riosa.com.mx



	FECHA	
04	04	2017

CLIENTE: OF THE	d = f = dr				DIDECCIO	M. D. C. J.					
CLIENTE: Cliente por CIUDAD: Default											
PERSONA SOLICITANT	E DEL CED	//OIO- 1/O			COL.: D	efault				2.	
	The second second second				2.7						
REPORTE TECNIC		RVICIO			UIPO						
NOMBRE: Hugo Santiago				TII	TIPO: 0001						
FALLAS ENCONTRADAS:					AREA: 0001						
mi falla					MARCA: Marca						
					MODELO: Modelo						
					CAPACIDAD: Capacidad						
SERVICIO REALIZADO:											
revisión del cable											
	540							0			
			MA	NTENIMIENTO	KEALIZA	DO					
LIMPIEZA DE CARCAZA					LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR						
LIMPIEZA PARTES ELECTRICAS					CHEQUEO CARGA DE REFRIGERANTE						
LIMPIEZA SERPENTIN CONDENSADOR					CHEQUEO ELECTRICO DE CONEXIONES						
	2	2	2	2	N SHIPPING SANGERS	2	2	2	2	2	
REVISION TECNICA	A EFECTU	JADA 3	3	AMP. PLACA	3 /	AMPERAJE	3	3	VOLTAJĘ	3	
MOTORES	H.P.	FASES	CANT.		L1	L2	L3	L1 Y L2	L1 Y L3	L2 Y L3	
COMPRESOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
EVAPORADOR											
CONDENSADOR		а								а	
PRESIC	ONES	а					T	EMPERAT	TURAS	а	
SUCCION	DENTRO DE LA CAM					MADA		a			
DESCARGA		а			AGUA A LA ENTRADA						
ACEITE											
PARO POR BAJA		AGUA A LA SALIDA AIRE DE INYECCION						а			
PARO POR ALTA		AIRE DE INTECCION AIRE DE RETORNO									
ARRANQUE		AMBIENTE									
a						AMDILIVI	_				
MATERIALES UTILIZAD	OS:										
							3				
(a											
COMENTARIOS:						The State of the S					



