

CLIENTE: Cliente por default



PEDRO GARCIA CONDE No. 847 COL. 5 DE MAYO SEGUNDA SECCION C.P. 44970

GUADALAJARA, JAL. TELS. 3367 2247, 3144 6745 R.F.C. REO090414KN8 gerencia @riosa.com.mx

Refrigeración Especializada de Occidente S.A. de C.V.

DIRECCION: Default

# 8

F	ECH/	1
04	04	2017

## Reingeración Especializada de Occidente S.A. REPORTE DE SERVICIO

CIODAD: Default	COL.: Default	
PERSONA SOLICITANTE DEL SERVICIO: yo		
REPORTE TECNICO DE SERVICIO	EQUIPO	
NOMBRE: Hugo Santiago	TIPO: 0001	
FALLAS ENCONTRADAS:	AREA: 0001	5 N 12 N 30
mi falla	MARCA: Marca	1
	MODELO: Modelo	**** *********************************
	CAPACIDAD: Capacidad	
SERVICIO REALIZADO:		
revisión del cable		

#### **MANTENIMIENTO REALIZADO**

LIMPIEZA DE CARCAZA
LIMPIEZA PARTES ELECTRICAS
LIMPIEZA SERPENTIN CONDENSADOR



LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR
CHEQUEO CARGA DE REFRIGERANTE
CHEQUEO ELECTRICO DE CONEXIONES



REVISION TECNIC	CA EFECTI	JADA		AMP. PLACA	1	AMPERAJE			VOLTAJE	
MOTORES	H.P.	FASES	CANT.		L1	L2	L3	L1YL2	L1 Y L3	L2 Y L3
COMPRESOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EVAPORADOR	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
CONDENSADOR	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

#### **PRESIONES**

a
а
а
а
а
2

MATERIALES UTILIZADOS:

### **TEMPERATURAS**

DENTRO DE LA CAMARA	а
AGUA A LA ENTRADA	а
AGUA A LA SALIDA	а
AIRE DE INYECCION	а
AIRE DE RETORNO	а
AMBIENTE	a

COMENTARIOS:	



