

■ [별표 10]

장비 및 공구 등의 관리번호 부여 방법(제37조제5항 관련)

1. 본부 정밀측정 장비 관리번호 부여(X=관리번호)

가. 토크렌치 : 산항 토-X

나. 배터리실 : 산항 전-X

다. KA-32T(A) 품목 : 산항 K-X

라. 대점검 장비 : 산항 A-X, B-X

마. 이동정비차량 탑재장비 : 산항 C-X

2. 각 관리소 정밀측정 장비는 품목 구분 없이 다음과 같이 표시한다.

표시방법 : $\frac{\square\square}{\textcircled{1}} - \frac{\times\times\times}{\textcircled{2}}$

① □ 앞 한자리는 기관명 첫 글자

□ 뒤 한자리는 기종 첫 글자

② 자체부여 관리 일련번호(아라비아숫자 3자리)

3. 공용공구

표시방법 : $\frac{\text{공00}}{\textcircled{1}} - \frac{\times\times\times}{\textcircled{2}} - \frac{\times\times\times\times}{\textcircled{3}}$

① 소속기관(문자 2자리)

② 관련 일련번호(아라비아숫자 3자리)

③ 필요시 기입

4. 탑재용 공구

표시방법 : $\frac{000}{\textcircled{1}}$

① 해당호기 호출번호 숫자 3자리(예시 : FPA602호기의 경우 “602” 로 표기)

5. 특수공구

표시방법 : $\frac{00}{\textcircled{1}} - \frac{\times\times\times}{\textcircled{2}} - \frac{\times\times\times\times}{\textcircled{3}}$

① 소속기관(문자 2자리)

② 관련 일련번호(아라비아숫자 3자리)

③ 필요시 기입