

00 전통시장 소방시설 안전점검 보고서

202. .

I. 개요

1. 점검개요

- 점검시장 : OO시장
- 점검일자 : 20 . 00. 00 (1일간)
- 점검인원

성 명	소 속	자격·경력구분	비 고
홍OO	한국화재보험협회	고급 (소방기사, 경력 10년)	점검총괄
김OO	한국화재보험협회	중급	보고서 작성
김OO	서울소방서	소방사	합동점검

2. 점검대상 시설 현황

구 분	현 황
시장명	OO전통시장
주 소	서울시 관악구 양녕로 49(은천동 502-4)
시장형태	상가형 건물 시장
건물현황	철근콘트리트 구조, 지상 2층, 지하 1층, 연면적 2,676㎡, 상인회관 지상 2층(300㎡)
점포현황	36개 점포(양녕로 30~50) 일대
소방안전관리자	김소방 (상인회장)
관리형태	관리자 관리, 개별점포 전문업체 위탁

II. 점검 결과 (안전기준 및 점검방법은 참고자료 확인)

1. 공용부분

1-1. 조직 현황

평가항목	기준	점검 결과
소방안전관리자 선임여부	선임 / 미선임	미선임
자체소방대 조직 운영 여부	실시 / 미실시	미실시
자체 비상연락망 수립 여부	실시 / 미실시	미실시
소방교육 및 훈련의 실시여부	실시 / 미실시	미실시
자체 안전점검 실시 여부	실시 / 미실시	미실시
소방차 및 소방대 진입로 확보 여부	확보 / 미확보	미확보
관할 소방서(센터)와의 접근성(거리)	거리	0.7km(덕산119안전센터)

1-2. 공용부분 점검 현황

평가항목	점검결과		
	설치수	불량수	비율(%)
소화기	20	5	25
발신기(회로)	15	1	5
스프링클러설비(유수검지장치)	20	1	5
옥내소화전(방수구)	4	1	25
유도등,비상조명등	20	6	33
기타설비	10	1	10

1-3. 공용부분 점검 결과

시설명	위치	지적내용	개선방향
소화기	시장입구	소화기 총압불량	교체 필요
자동화재탐지설비	상인회사무실	수신기 3번회로 불량	회로보수
스프링클러설비	OX 앞	헤드 도색	헤드 교체 필요
옥내소화전설비	XO 앞	소화전 호스 미비치	호스 재비치
피난설비(유도등)	XX 앞	점등불량	램프교체
기타설비			

1-4. 공용부분 개선을 분석

평가항목	불량률(%)				개선율(%)
	'16	'17	'18	'19	
소화기	-	-	-	-	-
발신기(회로)	-	0	-	-	0
스프링클러설비(유수검지장치)	-	21.1	-	-	21.1
옥내소화전(방수구)	-	0	-	-	0
유도등,비상조명등	-	0	-	-	0
기타설비	-	0	-	-	0

2. 점포부분

2-1. 점포점검 현황

평가항목	점포수	부적합점포	
		점포수	비율(%)
소화기	20	5	
자동확산소화장치	20	2	
K급 소화기	20	4	
단독경보형감지기	20	4	
감지기,발신기	15	1	
스프링클러(간이/살수)	20	1	
유도등,비상조명등	20	6	

2-2. 점포 체크리스트

[단위 : 만원]

순번	점 포 명	소화기				자동확산 소화장치				단독경보형 감지기				K급 소화기				감지기· 발신기				스프링클러 (간이/연결살수)				유도등 비상조명등				보 수 비 용
		설 치 대 상	유 · 무	상 태	비 용	설 치 대 상	유 · 무	상 태	비 용	설 치 대 상	유 · 무	상 태	비 용	설 치 대 상	유 · 무	상 태	비 용	설 치 대 상	유 · 무	상 태	비 용	설 치 대 상	유 · 무	상 태	비 용	설 치 대 상	유 · 무	상 태	비 용	
1	오거리정육점	1	1	1	0.0	0	0	9	0.0	0	0	9	0.0	0	0	9	0.0	0	0	9	0.0	0	0	9	0.0	0	0	9	0.0	0.0
2	그린청과	1	1	1	0.0	0	0	9	0.0	0	0	9	0.0	0	0	9	0.0	0	0	9	0.0	0	0	9	0.0	0	0	9	0.0	0.0
3	현재상회	1	0	0	2.5	0	0	9	0.0	0	0	9	0.0	0	0	9	0.0	0	0	9	0.0	0	0	9	0.0	0	0	9	0.0	2.5

* 범례 : [법적설치대상 : 1, 설치대상제외 : 0 / 설비유 : 1, 무 : 0 / 관리상태 양호 : 1, 불량 : 0, 해당없음 : 9]

2-3. 점포별 부적합 상세내역

연번	점포명	부적합 상세내역	조치 요구사항
1	○○○	감지기 미작동	교체

2-4. 점포부분 개선율 분석

평가항목	불량률(%)				개선율(%)
	'16	'17	'18	'19	
소화기	74.8	-	-	72.8	2
자동확산소화장치	25.8	-	-	46.4	-20.6
K급소화기	87.5	-	-	58.3	29.2
단독경보형감지기	-	-	-	-	-
감지기,발신기	-	-	-	-	-
스프링클러(간이/살수)	2	-	-	0.3	1.7
유도등,비상조명등	2	-	-	0.3	1.7

3. 보수비용

3.1 보수개소 및 예상비용(노점제외)

[단위 : 만원]

구분	설비	불량 개소	보수 예상비용	비고
공용부분	소화기	-	-	
	자동화재탐지설비, 비상경보설비 등			
	피난설비(유도등, 피난기구)	-	-	
	옥내·외소화전설비	-	-	
	스프링클러설비	-	-	
	소화용수·활동설비	-	-	
	기타설비	-	-	
점포부분	소화기	40	100	
	자동확산소화장치	15	82.5	
	K급 소화기	-	-	
	단독경보형 감지기	-	-	
	감지기 및 발신기	-	-	
	스프링클러 설비	-	-	
	유도등, 비상조명등(휴대용비상조명등 포함)	-	-	
합계				

3.2 권장사항

[단위 : 만원]

구분	설비	개소	보수 예상비용	비고
공용부분	5일장 공용부분에 소화기 비치	10	25	
점포부분	특이사항 없음			
합계		10	25	

4. 주요 문제점 및 전반적 개선방향 제시

공용부분 주요 불량 사례	점포부분 주요 불량 사례
현장 사진	현장 사진
공용부분 전반적 개선 방향	점포부분 전반적 개선 방향
(예시) 수신기 상주감시 미흡하므로 자동화재속보설비 설치	(예시) 노후 가압식 소화기 교체

※ 상기의견, 개선방향은 예시로 실제 시장의 특성과 전문적인 지식을
가미하여 작성

5. 소방안전교육 실적

Ⅲ. 종합의견

1. 소방분야 안전등급 : D (등급 기준 참고)

조직 및 시스템 분야	- (예시) 자위소방대의 훈련을 정기적으로 시행하기를 권장 합니다. (자위소방대의 각 임무 별 역할 분담 숙지 및 실질적인 행동 절차 와 소화기 사용 실습 및 피난 대피 훈련 등)
설비 분야	- (예시) 각 점포에 소화기 비치 필요하며 주방 상부에는 자동확산 소화장치 필요함. - 도색상태의 화재감지기는 감열부의 교체 설치가 필요함.
소방서 행정명령 사항	- 해당사항 없음
종합의견	공용 : 소방조직이나 상인회 자체 노력 부분 포함한 의견 제시 등 개별점포 : 각 점포별 자체 노력 부분 포함한 의견 제시 등 * 등급결과에 따라 상인회 또는 개별점포에서 해야 할 사항 및 안 했 을 경우의 조치사항(불이익) 등 기입

<참고자료>

1. 소방관련 용어, 법령 등 설명

※ 추가 참고자료 필요시 점검기관에서 추가하여 보고서 작성