

EWMA: γ = 1, 0% out of control
EWMA
100
50
0
-50
-100
0
20
40
60
Run
Range: γ = 1, 0.4% out of control
Range
1500
1000
500
0
0
20
40
60
Run
T2: γ = 1, 0.4% out of control
T2
30
20
10
0
0
20
40
60
Run