

EWMA: $\gamma_\eta = 1$, 0% out of control
EWMA
100
50
0
-50
-100
0
20
40
60
Run
Range: $\gamma_\eta = 1$, 0.4% out of control
Range
2000
1500
1000
500
0
0
20
40
60
Run
T^2: $\gamma_\eta = 1$, 0.4% out of control
T^2
60
40
20
0
0
20
40
60
Run