

EWMA: $\gamma_\eta = 2$, 2.7% out of control
EWMA
200
100
0
-100
0
20
40
60
Run
Range: $\gamma_\eta = 2$, 14.3% out of control
Range
4000
2000
0
0
20
40
60
Run
T^2: $\gamma_\eta = 2$, 16% out of control
T^2
400
300
200
100
0
0
20
40
60
Run