

EWMA: $\gamma_\eta = 3$, 24.6% out of control
EWMA
400
200
0
0
20
40
60
Run
Range: $\gamma_\eta = 3$, 35% out of control
Range
10000
5000
0
0
20
40
60
Run
T^2: $\gamma_\eta = 3$, 38.5% out of control
T^2
3000
2000
1000
0
0
20
40
60
Run