

Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149 e-mail: ventasecuador@nipromed.com

REPORTE DE SERVICIO TECNICO No.20170921-00-0000000058

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

# INFORME DE SERVICIO TECNICO

#### **DATOS DEL EQUIPO**

RESPONSABLE:	CAMILO BUSTAMANTE	CIUDAD:	GUAYAQUIL
CLIENTE:	LAB. ARRIAGA	EQUIPO:	VITROS
SERIE:	46000200	CICLOS:	577569
CONTACTO:	DR. WLATER ARRIAGA		
FECHA(AAAA-MM-DD):	2017-09-21	DESDE:	08H00
HASTA:	11H00	HORA VIAJE:	00H30

### **DIAGNOSTICO Y/O FALLA REPORTADA**

CODIGO DEL SERVICIO: 20170921102453\_1715050731

## **DESCRIPCION DEL SERVICIO**

SE ACUDE A REVISAR EL EQUIPO. SE AJUSTA NUEVAMENTE TENSION DE LA BANDA DEL INCUBADOR Y SE REALIZAN LOS AJUSTES DEL INCUBADOR. SE ESPERA PARA QUE PROCESEN VARIAS MUESTRAS SIN PRESENTARSE LA ALARMA. LA ALARMA DEL REFLECTOMETRO ES UNA CONSECUENCIA DE LA ALARMA DEL MOVIMIENTO DEL INCUBADOR. EQUIPO OPERATIVO

El equipo ha sido validado siguiendo las especificaciones de fábrica del mantenimiento preventivo y/o correctivo
SI

### **PARTES UTILIZADOS EN SERVICIO**

NOMBRE PARTE: CANTIDAD: DESCRIPCION	
-------------------------------------	--

### FIRMAS DE CONFORMIDAD

FIRMA INGENIERO RESPONSABLE:	FIRMA DEL CLIENTE:	TRABAJO TERMINADO

Recibimos a satisfaccion los trabajos y materiales relacionados con este reporte.

CAMILO BÚSTAMANTE

**NIPRO** 

DR. WALTER ARRIAGA

LAB. ARRIAGA

SI