

Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149 e-mail: ventasecuador@nipromed.com

REPORTE DE SERVICIO TECNICO No.20170622-00-0000000029

www.nipro.com.ec Quito - Ecuador

INFORME DE SERVICIO TECNICO

DATOS DEL EQUIPO

RESPONSABLE:	39139	CIUDAD:	LCDO. OMAR ORELLANA
CLIENTE:	LAB. ARRIAGA	EQUIPO:	VITROS
SERIE:	25011988	CICLOS:	39139
CONTACTO:	LCDO. OMAR ORELLANA		
FECHA(AAAA-MM-DD):	2017-06-22	DESDE:	09H00
HASTA:	12H30	HORA VIAJE:	02H00

DIAGNOSTICO Y/O FALLA REPORTADA

CODIGO DEL SERVICIO: 20170622114244_419422159

DESCRIPCION DEL SERVICIO

SE ACUDE EL MIERCOLES 22 A CAMBIAR LAS PARTES DAÑADA. LUEGO DE ESTO EL EQUIPO ENCIENDE CORRECTAMENTE Y LOGRA PONERSE LISTO ´PARA USO.EL UPS PRESENTA DAÑO POSIBLEMENTE POR CAMBIO DE VOLTAJE EN EL LABORATORIO. SE ENVIARA A RETIRAR EL UPS PARA REPARACION.EQUIPO VITROS 250 OPERATIVO

El equipo ha sido validado siguiendo las especificaciones de fábrica del mantenimiento preventivo y/o correctivo
SI

PARTES UTILIZADOS EN SERVICIO

NOMBRE PARTE:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
SWITCH PRINCIPAL	1	353667
M&D 4 BOARD	1	J08452

FIRMAS DE CONFORMIDAD

FIRMA INGENIERO RESPONSABLE: FIRMA DEL CLIENTE: TRABAJO TERMINADO

Recibimos a satisfaccion los trabajos y materiales relacionados con este reporte.

CAMILO BUSTAMANTE
NIPRO

OMAR LAB. ARRIAGA

SI