

## Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149 e-mail: ventasecuador@nipromed.com

REPORTE DE SERVICIO TECNICO No.20170929-05-0000000115

www.nipro.com.ec Quito - Ecuador

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
DR GUSTAVO SALVADOR	SANTO DOMINGO	02222222
FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
29092017	08:00 AM	10:00 AM
EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	14CX1312	2
		·
MOTIVO DE LLAMADA		
La maquina presenta error en el dete	ctor de burbujas solicito cambio del sensor de de	tector de burbujas
ACCION TOMADA		
Instalación del sensor detector de b	urbujas y su posterior calibración	
REPUESTOS UTILIZADOS		

## OBSERVACIONES

**NOMBRE REPUESTO:** 

Instalación de sensor detector de burbujas y calibración del sensor, para maquina de hemodialisis surdial 55 plus

**DESCRIPCION** 

Edgar Canchingre

**DR GUSTAVO SALVADOR** 

**CANTIDAD:** 

DAVID ZAMBRANO

**NIPRO**