

Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149 e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec
Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO No.20170622-00-0000000028

INFORME DE SERVICIO TECNICO

DATOS DEL EQUIPO

RESPONSABLE:	368567	CIUDAD:	LCDO. PATRICIO CHAVEZ
CLIENTE:	LABORATORIOS GAMMA	EQUIPO:	VITROS
SERIE:	25016306	CICLOS:	368567
CONTACTO:	LCDO. PATRICIO CHAVEZ		
FECHA(AAAA-MM-DD):	2017-06-22	DESDE:	16H00
HASTA:	17H00	HORA VIAJE:	1H30

DIAGNOSTICO Y/O FALLA REPORTADA

CODIGO DEL SERVICIO: 20170622113653_1080440889

DESCRIPCION DEL SERVICIO

EQUIPO SI ENCIENDE. ERROR EN LA PETICION. EL PROBLEMA QUE PRESENTABA EL EQUIPO ERA LA TEMPERATURA DEL TAMBOR 2. SE RECISA PELTIERS Y SE REMPLAZA 1 DE 4 CM YA QUE ESTABA DAÃ'ADA. LUEGO DE ESTO SE EQUILIBRA LA TEMPERATURA DEL TAMBOR 2.EQUIPO OPERATIVO

El equipo ha sido validado siguiendo las especificaciones de fábrica del mantenimiento preventivo y/o correctivo
SI

PARTES UTILIZADOS EN SERVICIO

NOMBRE PARTE:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
PELTIER 4 X 4 CM	1	

FIRMAS DE CONFORMIDAD

FIRMA INGENIERO RESPONSABLE:	FIRMA DEL CLIENTE:	TRABAJO TERMINADO
------------------------------	--------------------	-------------------

Recibimos a satisfaccion los trabajos y materiales relacionados con este reporte.

CAMILO BUSTAMANTE NIPRO

LCDO. PATR **LABORATORIOS GAMMA**

SI