

Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149 e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec Quito - Ecuador REPORTE DE SERVICIO TECNICO No.20170710-00-0000000031

INFORME DE SERVICIO TECNICO

DATOS DEL EQUIPO

RESPONSABLE:	916816	CIUDAD:	Dr. Carlos Flores
CLIENTE:	SOLCA QUITO	EQUIPO:	VITROS
SERIE:	46000232	CICLOS:	916816
CONTACTO:	Dr. Carlos Flores		
FECHA(AAAA-MM-DD):	2017-07-10	DESDE:	10h00
HASTA:	19h30	HORA VIAJE:	01H00

DIAGNOSTICO Y/O FALLA REPORTADA

EL SERVICIO:	170710110238_18791454	161	
--------------	-----------------------	-----	--

DESCRIPCION DEL SERVICIO

Se recomienda mantener siempre encendido el aire acondicionado para mantener el laboratorio a menos de 25 grados Celcius.

El equipo ha sido validado siguiendo las especificaciones de fábrica del mantenimiento preventivo y/o correctivo

SI

PARTES UTILIZADOS EN SERVICIO

NOMBRE PARTE:	CANTIDAD:	DESCRIPCION		
O-J22234	1	Thermal sensor assembly		
O-J24650	1	Heat pump supply3		

FIRMAS DE CONFORMIDAD

FIRMA INGENIERO RESPONSABLE:	FIRMA DEL CLIENTE:	TRABAJO TERMINADO
------------------------------	--------------------	-------------------

Recibimos a satisfaccion los trabajos y materiales relacionados con este reporte.

N DIEGO JARRIN NIPRO

Lcdo. Patricio solca quito

SI