

Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149 e-mail: ventasecuador@nipromed.com

REPORTE DE SERVICIO TECNICO No.20170424-05-0000000010

CESAR TOLEDO

SISTEC

www.nipro.com.ec Quito - Ecuador

| CLIENTE | CIUDAD | TELEFONO |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| FERDIALSA | GUAYAQUIL | 12345 |
| FECHA(DDMMAAAA) | HORA ENTRADA | HORA SALIDA |
| 24042017 | 332432 | 234234 |
| EQUIPO | SERIE | CICLOS |
| SURDIAL | 1234567890 | 3 |
| MOTIVO DE LLAMADA | | |
| El equipo presenta variacion | de conductividad y saca demasiado peso al paciente. | |
| ACCION TOMADA | | |
| se cambia sensor de conduct equipo nuevo y se deja todo (| ividad, y se realiza calibraciones, sensor entra como gara OK | antia del equipo ya que es un |
| REPUESTOS UTILIZADOS | | |
| DESCRIPCION : sensor de | conductividad, bomba de agua, bomba de sangre | |
| | df , 324wef , sdfsdf34 | |
| CODIGO : sdfsdfdsfsd | | |
| CODIGO : sdfsdfdsfsd CANTIDAD : 1, 3, 5 | | |
| | | |

fsdfdsfsdf

FERDIALSA