

Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149 e-mail: ventasecuador@nipromed.com

REPORTE DE SERVICIO TECNICO No.20171002-00-0000000066

www.nipro.com.ec Quito - Ecuador

INFORME DE SERVICIO TECNICO

DATOS DEL EQUIPO

RESPONSABLE:	DIEGO JARRIN	CIUDAD:	QUITO
CLIENTE:	LABLINK AXXIS	EQUIPO:	VITROS
SERIE:	27004039	CICLOS:	094527
CONTACTO:	Alexandra Benalcazar		
FECHA(AAAA-MM-DD):	2017-10-02	DESDE:	16H30
HASTA:	17H50	HORA VIAJE:	00h30

DIAGNOSTICO Y/O FALLA REPORTADA

CODIGO DEL SERVICIO:	20171002170339_135492088
----------------------	--------------------------

DESCRIPCION DEL SERVICIO

Ajuste iris reflectometro. Ajuste de bandera en bomba inmunolavado. Pruebas de mecanismos.

El equipo ha sido validado siguiendo las especificaciones de fábrica del mantenimiento preventivo y/o correctivo

SI

PARTES UTILIZADOS EN SERVICIO

NOMBRE PARTE:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
---------------	-----------	-------------

FIRMAS DE CONFORMIDAD

FIRMA INGENIERO RESPONSABLE:	FIRMA DEL CLIENTE:	TRABAJO TERMINADO
FIRMA INGENIERO RESPONSABLE:	FIRMA DEL CLIENTE:	TRABAJO TERMINADO

Recibimos a satisfaccion los trabajos y materiales relacionados con este reporte.

DIEGO JARRIN NIPRO

Alexandra Benalcazar LABLINK AXXIS SI