目的 R8マイコンのA/Dについて理解とその応用 関連知識

A/Dコンバータの種類と特徴

エイリアシングエラー

積分特性

微分特性

ミッシングコードと単調性

R8マイコンにおけるA/Dの設定方法と利用法

A / Dに関連するレジスタについて

## 実習 1

入力特性の測定

AD コンバーターを動作させ LED へ表示する。

LED の表示と入力電圧をグラフにしなさい。

その際 LED 表示が変わる上限と下限のほぼ半分を代表値としてグラフ化する。

問題 1 A/D 値 (AN5)からの入力を 0~2 5 5 (2 進数)にして実習基板の LED (p6)へ表示しなさい。

問題2AN4(bit3)から入力できる様にプログラムを変更しなさい。

問題 3 オンボード DIP\_SW から入力した値( $4 \sim 7$ )で選択する入力の A D 値を LED(2 進数  $0 \sim 15$ ) へ出力しなさい。

問題 4 VR を中央にしたとき 0 (オフセットパイナリ) を 2 の補数形式で- 1 2 8 ~ 1 2 7 で表示させなさい。

sw を切替え用のパラメータとして受け取り、アドレスに sw のオフセットを加算して該当のアドレスにアクセスします。

Ad0 は	sfr_r835a.h で ad0_addr の検	食索で確認しなさい。
00	H となっているが、0x00	と読み直して
unsigned int *p;		
p = 0x00	0;	
$Ad_dat = *(p+sw);$		

## 直接指定するなら

 $Ad_dat = *(((unsigned int*)0x00___)+sw);$ 

参考サイト

積分型 A/D

http://www.miyazaki-gijutsu.com/series4/densi0633.html

パイプライン型 A/D

https://www.yokogawa.com/jp-ymi/tm/TI/keimame/ad/ad\_3.htm

http://ednjapan.com/edn/articles/1404/09/news004.html

R8C\_35A グループハードウェアマニュアル(実習ホルダ以下のホルダ) ¥R8 実習 ( 35A 版)¥R8 実習-指導書¥document にあります