

Bảng 1. Bản đồ Phần D: các chương, nội dung, và mức đầu tư đề xuất.

Ch.	Thư mục	Nội dung	Mức
19	19-ben-vung-trong-thi	Vật động và masking; môi trường nghèo vân; thay đổi ánh sáng; motion blur; kính và gương; vân lặp lại; ngoài trời; suy giảm cảm biến; phát hiện thất bại và suy giảm có kiểm soát	• • •
20	20-toi-uu-hieu-nang-	Đa luồng và hàng đợi; xử lý độ trễ và mất khung; SIMD và lượng tử hoá; GPU/NPU; ngân sách bộ nhớ; bộ giải thưa tối ưu; tính tắt định; điện năng và nhiệt	• •
21	21-tu-prototype-len-i	Hiệu chuẩn quy mô sản xuất; độ tin cậy và giám sát sức khoẻ; kiểm thử và regression; ràng buộc sản phẩm; fleet analytics; OTA; quyền riêng tư	• • •
22	22-huong-nghien-cuu-i	Tám hướng còn khoảng trống, với đánh giá mức chắc chắn và cách kiểm mỗi hướng có thật là khoảng trống không	• •

Chương 19 và 21 là xương sống của phần này. Đọc 19 trước ngay cả khi bạn còn đang làm nguyên mẫu — danh mục các chế độ hỏng ở đó nên được dùng làm danh mục kiểm khi thiết kế, không phải khi gỡ lỗi. Chương 20 đọc khi bạn bắt đầu chạm vào phần cứng mục tiêu; trước đó nó là kiến thức không dùng tới. Chương 21 là chương nên đọc *trước khi chốt thiết kế cơ khí*, vì vài quyết định nó bàn — dung sai lắp ráp, chọn global shutter, chỗ đặt cảm biến nhiệt — không sửa được sau khi mở khuôn. Chương 22 đọc cuối, và đọc với thái độ hoài nghi: nó là danh sách các chỗ tôi *cho là* còn trống, không phải kết quả của một khảo sát có hệ thống, và chương đó nói rõ điều này ngay từ đầu.