



Note de mandat — Veille Environnement

Équipe missionnée

Cabinet Horizon

Émetteur

Direction qualité

Version

1.0

Statut

Validé

Contexte

Une nouvelle ligne de traitement de surface, ajoutée il y a 8 mois sur le site secondaire, a fait grimper le volume de solvants stockés au-delà d'un seuil ICPE sans revérification du régime, et l'exposition des opérateurs au toluène (CAS 108-88-3) utilisé sur cette ligne n'a jamais été mesurée au regard de la VLEP réglementaire.

Périmètre confié

Qualifier le régime ICPE réellement applicable, évaluer le risque d'une exploitation déjà non conforme, et intégrer la mise en conformité VLEP dans le plan de mise en conformité.

Attendus du comité de conformité

- Tableau de veille environnement, avec le régime ICPE clarifié
- Analyse d'impact des deux évolutions (ICPE et VLEP toluène)
- Plan de mise en conformité priorisé, avec les échéances

Points de vigilance

- Ne pas minimiser un possible dépassement de seuil déjà en cours depuis 8 mois
- Distinguer l'urgence ICPE du chantier VLEP, aux échéances différentes