Attentes à vérifier — Collaborateurs

Attentes de la partie prenante confiée, et endroit où elles doivent apparaître sur la cartographie.

Version	1.0
Statut	Validé

Périmètre du prisme

Les collaborateurs de Montrel attendent la sécurité au poste de travail, le développement de leurs compétences, et d'être informés par leurs représentants. La cartographie « version 0 » ne comporte aucun processus de sécurité ni d'environnement, et aucun pilote n'est désigné.

Attentes à vérifier sur la cartographie

Attente de la partie prenante	Où elle doit apparaître sur la carte	Statut actuel
Sécurité au poste de travail	Processus dédié santé-sécurité, ou exigences intégrées au processus Produire	Aucun processus sécurité sur la carte « version 0 »
Développement des compétences	Processus Gérer les compétences, positionné sur la carte	Processus non positionné sur la carte actuelle
Être informé et consulté (représentants du personnel)	Partie prenante identifiée aux extrémités de la carte et dans les instances de pilotage	Représentants du personnel absents de la carte

Sources à consulter

- Entretiens avec les ressources humaines et les représentants du personnel
- Documents des démarches ISO 45001 / ISO 14001 du site secondaire
- Inventaire des activités de Montrel (INV-004)
- Cartographie « version 0 » (CARTO-004)

Évolutions récentes à intégrer

- Les démarches ISO 45001 et ISO 14001 engagées sur le site secondaire avancent sans lien visible avec la cartographie.
- Aucun pilote n'est désigné sur les 34 cases de la carte actuelle.

Points d'attention

- Choisir et argumenter entre processus dédiés (sécurité, environnement) et exigences intégrées à chaque processus concerné, sans se contenter d'empiler les deux.
- Vérifier qu'au moins un pilote est désigné avec une lettre de mission sur les processus les plus critiques pour les collaborateurs.