

ЗАПИСЬ В ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРМУЛЯР

07.05.2026 в 08 час. 01 мин. мск. на перегоне Кизема – Лойга Северной ж.д. на 976 км ПК 6 допущено боковое столкновение ушедшей с 37 пути станции Кизема группы из 9 порожних вагонов с тепловозом 2ТЭ25КМ № 646, следовавшим с поездом № 2531.

При следовании грузового поезда № 2531 с тепловозом 2ТЭ25КМ № 646 приписки ТЧЭ Котлас под управлением локомотивной бригады приписки этого же депо, при «зеленом» огне локомотивного светофора на 976 км ПК 6 при скорости 40 км/ч произошло падение давления в тормозной магистрали, сопровождающееся боковым ударом в левую по ходу движения сторону локомотива.

При осмотре локомотивной бригадой выявлен сход 1 и 2 колесных пар ведомой секции локомотива и сход вагона № 61049748 всеми колесными парами.

Обращаю внимание, что работники локомотивных бригад, при выполнении маневровых работ, обязаны:

1) не допускать производство маневровых передвижений до начала рабочей смены в соответствии с требованием пункта 9 Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом Минтранса России от 23.06.2022 № 250 (далее – ПТЭ);

2) не начинать маневровые передвижения без получения плана, предусматривающего безопасность движения поездов, безопасность работников, связанных с маневрами, и сохранность железнодорожного подвижного состава и перевозимого груза в соответствии с требованием пункта 1 приложения № 10 к Инструкции по организации движения поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте Российской Федерации (приложение № 2 к ПТЭ) (далее – ИДП);

3) не допускать проведения маневровых передвижений вагонов без распорядителя маневров в соответствии с требованием пункта 19 приложения № 10 ИДП;

4) при включении на локомотиве устройств безопасности, обеспечить установку съемного носителя информации (скоростемерной ленты) в соответствии с требованием пункта 1 раздела IV Инструкции по эксплуатации локомотивных устройств безопасности № Л230, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 04.02.2019 № 183р.