KOMATSU

FORMULÁRIO DE 50 PONTOS DE INSPEÇÃO Manutenção Preventiva de: [Motoniveladoras] 250i Modelo: GD 535.5 500 1500 Horímetro: 258 2000 D ITENS DE INSPECÃO Avaliação Avaliação Bom Ruim CORRIMÃOS E ESCADAS (FALTA/FOLGA) 25 BUZINA E ALARME DE RÉ (FUNC.) PLACAS ADERENTES (FALTA/DESCOLANDO) ALAVANCAS DE CONTROLE (FUNC.) VIDROS E ESPELHOS (FALTA/QUEBRA) -ELEVAÇÃO DA LÂMINA PORTAS DE ACESSO E CAPÔ MOTOR (FALTA/QUEBRA) LDESLOC. BARRA DE TRAÇÃO 5 PINTURA (DESPLACAMENTO) 27 FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE DIREÇÃO CHASSIS, LATARIAS, ROPS (AMASSADO/QUEBRA/FOLGA) 28 FUNCIONAMENTO DO FREIO DE SERVIÇO MANGUEIRAS E RETENTORES (VAZAMENTO) 29 FUNCIONAMENTO DO FREIO DE ESTACIONAMENTO TAMPA DO TANQUE HIDRÁULICO (VAZAMENTO/QUEBRA) 8 CONTROLE DE MUDANÇA DE MARCHA (FUNC.) 9 RESPIRO DO TANQUE HIDRÁULICO (VAZAMENTO/QUEBRA) SELETOR DE MARCHA (FUNC.) 10 AVALIAÇÃO EXTERNA GERAL SELETOR MODO DE TRANSMISSÃO (FUNC.) 11 NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR 33 FARÓIS DE TRABALHO (FUNC.) 12 NÍVEL DE ÓLEO DO HIDRÁULICO 34 LUZES DE FREIO (FUNC.) NIVEL DE OLEO DA CARCAÇA DE TRANSMISSAO/ COMANDOS LUZES DE DIREÇÃO (FUNC.) FINAIS NIVEL DE OLEO DO TANDEM/ CAIXA DE ENGRENAGENS DE 36 FPS. DENTES E BORDAS (FALTA/DESGASTE) INVERSÃO DO CÍRCULO DO GIRO NÍVEL DO LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO LÂMINA (DESGASTE/TRINCAS) 16 PAINEL MONITOR (RISCOS/TELA) CALÇOS AJUSTES DA LÂMINA (TRINCAS) CÓD. ANORMALIDADES ATIVOS CÍRCULO E BARRA DE TRAÇÃO (TRINCAS) 40 RODAS E PNEUS (DESGASTE/AMASSADO) FUNCIONAMENTO MOTOR (FUNC.) FUMAÇA ESCAPE (EXCESSO/COLORAÇÃO) CORREIA DO MOTOR (DESGASTE/PATINANDO) FILTRO DE AR 44 18 BANCO OPERADOR (FOLGA/QUEBRA) TUBOS E MANGUEIRAS DO MOTOR (VAZAMENTO) 45 19 CINTO DE SEGURANÇA 46 CÁRTER (VAZAMENTO) 20 LIMPADOR PÁRA-BRISA (FUNC./LIMPADOR) HÉLICE VENTILADOR (QUEBRA) 21 JANELAS: TRAVAS E VIDROS (FALTA/QUEBRA) 48 RADIADORES (VAZAMENTO/TRINCA) 22 PORTAS: TRAVAS E BATENTES (FALTA/QUEBRA) 49 TAMPA DE COMBUSTÍVEL (VAZAMENTO/QUEBRA) AR CONDICIONADO (FUNC.) 1 50 SILENCIOSO (QUEBRA) 24 AQUECEDOR (FUNC.) Comentários: Nota 1: Comentar abaixo os itens que estiverem em não conformidade (Ruim). Nota 2: Sempre tirar fotos dos itens de inspeção que estiverem em não conformidade (Ruim). Nota: Marcar os pontos ruins ou danificados. Responsável Cliente: Wal X Loca Coe S Técnico Distribuidor: Assinatura: Data: