INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	VENTILADORES	ID Informe


DATOS DEL EQUIPO Y REVISIÓN

Código de equipo	VENTILA-00302057	Fecha de revisión	30/06/2026
Marca	VENTILADOR PHILIPS	Sede	Nordelta
Modelo	V680	Sector	SHOCK ROOM
Número de serie	100302057	Ubicación	IG-LL-NDL-PB-GPD-LL

INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL

Ítem	Evaluación	Resultado	Observación
Chasis	No debe haber daños en la carcasa del equipo	Pasó	
Pantalla	Revisar funcionamiento de pantalla y panel de control	Pasó	
Fecha y Hora	Verificar que la fecha y hora del equipo estén configuradas correctamente	Pasó	
Accesorios	Revisar estado de cables y casete espiratorio, reemplazar de ser necesario	Pasó	
Alarmas	Verificar que las alarmas correspondientes al equipo se activen de forma correcta y que los indicadores visuales y auditivos sean reconocibles	Pasó	
Limpieza	Realizar limpieza exterior e interior del equipo	Pasó	
Cable de alimentación	Inspeccionar el estado de cable, fuente y enchufe	Pasó	
Batería	Cambio de batería si corresponde	Pasó	
Conectividad	Verificar conexión a central de monitoreo	Pasó	
Anclaje	Verificar estado del soporte	Pasó	
Ruedas	Verificar buen desplazamiento y estado	Pasó	
Etiquetado	Inspeccionar el estado de las etiquetas	Pasó	

Técnico responsable: Malena Hidalgo



Supervisa: Carlos Joaquin Perez

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	VENTILADORES	ID Informe

CHECKLIST


- ☒ Cambio de filtros
- ☒ Cambio de celda de oxígeno
- ☒ Cambio de boquillas de gases
- ☐ Cambio de batería
- ☒ Realizar prueba

EVALUACIÓN GENERAL DEL PREVENTIVO

Resultado final
Pasó

Observaciones:

Se relizan las pruebas del equipo y pasa todas menos la del sensor de flujo. No se cambia bateria debido a que no ha pasado un año luego del cambio anterior.

Técnico responsable: Malena Hidalgo	Supervisa: Carlos Joaquin Perez
	

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	VENTILADORES	ID Informe

IMAGENES




Figura 1: vvvvv

Técnico responsable: Malena Hidalgo	Supervisa: Carlos Joaquin Perez