INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	VENTILADORES	ID Informe

DATOS DEL EQUIPO Y REVISIÓN

Código de equipo	VENTILA-19614	Fecha de revisión	30/06/2026
Marca	VENTILADOR MAQUET	Sede	Sanatorio
Modelo	SERVO S	Sector	UTI
Número de serie	19614	Ubicación	IG-LL-SLL-PB-UCI-LL-HB00

INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL

Ítem	Evaluación	Resultado	Observación
Chasis	No debe haber daños en la carcasa del equipo	Pasó	
Pantalla	Revisar funcionamiento de pantalla y panel de control	Pasó	
Fecha y Hora	Verificar que la fecha y hora del equipo estén configuradas correctamente	Pasó	
Accesorios	Revisar estado de cables y casete espiratorio, reemplazar de ser necesario	Pasó	
Alarmas	Verificar que las alarmas correspondientes al equipo se activen de forma correcta y que los indicadores visuales y auditivos sean reconocibles	Pasó	
Limpieza	Realizar limpieza exterior e interior del equipo	Pasó	
Cable de alimentación	Inspeccionar el estado de cable, fuente y enchufe	Pasó	
Batería	Cambio de batería si corresponde	Pasó	
Conectividad	Verificar conexión a central de monitoreo	No aplica	
Anclaje	Verificar estado del soporte	Pasó	
Ruedas	Verificar buen desplazamiento y estado	Pasó	
Etiquetado	Inspeccionar el estado de las etiquetas	Pasó	

Técnico responsable: Malena Hidalgo 	Supervisa: Carlos Joaquin Perez

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	VENTILADORES	ID Informe

CHECKLIST

- ☒ Cambio de filtros
- ☒ Cambio de celda de oxígeno
- ☒ Cambio de boquillas de gases
- ☐ Cambio de batería
- ☒ Realizar prueba

HORAS OPERATIVAS

Horas de uso	5000

EVALUACIÓN GENERAL DEL PREVENTIVO

Resultado final
Pasó

Observaciones:

Esto es una prueba.

Técnico responsable: Malena Hidalgo	Supervisa: Carlos Joaquin Perez