

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS			SANATORIO LAS LOMAS
	VENTILADORES		ID Informe	
DATOS DEL EQUIPO Y REVISIÓN				
Código de equipo	VENTILA-19614	Fecha de revisión	30/06/2026	
Marca	VENTILADOR MAQUET	Sede	Sanatorio	
Modelo	SERVO S	Sector	UTI	
Número de serie	19614	Ubicación	IG-LL-SLL-PB-UCI-LL-HB00	
INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL				
Ítem	Evaluación	Resultado	Observación	
Chasis	No debe haber daños en la carcasa del equipo	Pasó		
Pantalla	Revisar funcionamiento de pantalla y panel de control	Pasó		
Fecha y Hora	Verificar que la fecha y hora del equipo estén configuradas correctamente	No aplica		
Accesorios	Revisar estado de cables y casete espiratorio, reemplazar de ser necesario			
Alarmas	Verificar que las alarmas correspondientes al equipo se activen de forma correcta y que los indicadores visuales y auditivos sean reconocibles			
Limpieza	Realizar limpieza exterior e interior del equipo			
Cable de alimentación	Inspeccionar el estado de cable, fuente y enchufe			
Batería	Cambio de batería si corresponde			
Conectividad	Verificar conexión a central de monitoreo			
Anclaje	Verificar estado del soporte			
Ruedas	Verificar buen desplazamiento y estado			
Etiquetado	Inspeccionar el estado de las etiquetas			
Técnico responsable: Malena Hidalgo		Supervisa: Carlos Joaquin Perez		
				

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	 SANATORIO LAS LOMAS
	VENTILADORES	ID Informe
CHECKLIST		
☒ Cambio de filtros ☒ Cambio de celda de oxígeno ☒ Cambio de boquillas de gases ☐ Cambio de batería ☒ Realizar prueba		
EVALUACIÓN GENERAL DEL PREVENTIVO		
Resultado final		
Pasó		
Observaciones: Esto es una prueba		
Técnico responsable: Malena Hidalgo		Supervisa: Carlos Joaquin Perez
		