Tratativas
01 reabertura de CEO
02 fusões

Início **XC** **Fim**

Rodovia Presidente Castello Branco, Km 57 - S/N

MATERIAIS UTILIZADOS:

01 reabertura de CEO
02 fusões

MATERIAIS RETIRADA	QTD.

OR / OT Nº		EXECUTANTE	Emerson Silva	RE:	0102059848
OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA	355264058	EXECUTANTE	Henrique Andrade	RE:	0102063911
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	DEGRADAÇÃO NO ENLACE ÓPTICO	EXECUTANTE		RE:	
ENDEREÇO DO SERVIÇO	Rodovia Presidente Castello Branco, Km 57 - S/N	EXECUTANTE		RE:	
LOCALIDADE	São Roque - SP	ES: TQUAL	AT: TQ	EXECUTANTE	RE:
CABO / TRONCO	134	PRIM	DIST.:	EXECUTANTE	RE:
SGM Nº	2026537208	PLACA DO VEICULO	RVQ0G58	SUPERVISOR	Wellington

CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA
- TIPO DE POSTEAÇÃO
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
- METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA
- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

DATA SERVIÇO 28/12/2025