Tratativas
Repuxado 50m de VT
01 CEO
24 fusões
08 tubo loose sem sangria

Início **XC** **Fim**

Rua Estevan Alves de Oliveira, 100

MATERIAIS UTILIZADOS:

Repuxado 50m de VT
01 CEO
24 fusões
08 tubo loose sem sangria

MATERIAIS RETIRADA	QTD.

OR / OT Nº		EXECUTANTE	Emerson Silva	RE:	0102059848
OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA	356773110	EXECUTANTE	Marco Guimaraes	RE:	0102062770
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ABALROAMENTO POR CARGA ALTA	EXECUTANTE	Wendel Bueno	RE:	0102064177
ENDEREÇO DO SERVIÇO	Rua Estevan Alves de Oliveira, 100	EXECUTANTE		RE:	
LOCALIDADE	Bragança Paulista - SP ES: BGP AT: SC	EXECUTANTE		RE:	
CABO / TRONCO	06 PRIM DIST.:	EXECUTANTE		RE:	
SGM Nº	2026540947	PLACA DO VEICULO	RVQ0G58	SUPERVISOR	Wellington

CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA
- TIPO DE POSTEAÇÃO
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
- METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA
- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

DATA SERVIÇO 29/01/2026