**Tratativas**
01 fusao
01 reabertura de CEO

**Início** **XC** **Fim**

**Rua David Marcassa Lopes, 935**

MATERIAIS UTILIZADOS:

01 fusao
01 reabertura de CEO

| MATERIAIS RETIRADA | QTD. |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OR / OT Nº | | EXECUTANTE | Emerson Silva | RE: | 0102059848 |
| OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA | 356861696 | EXECUTANTE | Henrique Andrade | RE: | 0102063911 |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | DEGRADAÇÃO NO ENLACE ÓPTICO | EXECUTANTE | | RE: | |
| ENDEREÇO DO SERVIÇO | Rua David Marcassa Lopes, 935 | EXECUTANTE | | RE: | |
| LOCALIDADE | Cabreúva - SP ES: CVA AT: BPI | EXECUTANTE | | RE: | |
| CABO / TRONCO | 03 PRIM DIST.: | EXECUTANTE | | RE: | |
| SGM Nº | 2026542018 | PLACA DO VEICULO | RVQ0G58 | SUPERVISOR | Wellington |

CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA
- TIPO DE POSTEAÇÃO
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
- METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA
- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

DATA SERVIÇO 31/01/2026