Tratativas
01 reabertura de CEO
01 fusão

Início **XC** **Fim**

R. Canadá, 457

MATERIAIS UTILIZADOS:

01 reabertura de CEO
01 fusão

MATERIAIS RETIRADA	QTD.

OR / OT Nº		EXECUTANTE	Emerson Silva	RE:	0102059848
OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA	357014940	EXECUTANTE	Jose Neto	RE:	0102060418
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Formigas	EXECUTANTE	Felipe Silva	RE:	0102063906
ENDEREÇO DO SERVIÇO	R. Canadá, 457	EXECUTANTE		RE:	
LOCALIDADE	Mairiporã ES: JIU AT: DI	EXECUTANTE		RE:	
CABO / TRONCO	1 PRIM DIST.:	EXECUTANTE		RE:	
SGM Nº	2026543948	PLACA DO VEICULO	RVQ0G58	SUPERVISOR	Wellington

CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA
- TIPO DE POSTEAÇÃO
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
- METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA
- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

DATA SERVIÇO 03/02/2026