Tratativas
20m de VT repuxado
01 reabertura de CEO
12 fusões
02 tubo loose sem sangria

Início **XC** **Fim**

R. Olavo Bilac, 417

MATERIAIS UTILIZADOS:

20m de VT repuxado
01 reabertura de CEO
12 fusões
02 tubo loose sem sangria

MATERIAIS RETIRADA	QTD.

OR / OT Nº		EXECUTANTE	Emerson Silva	RE:	0102059848
OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA	357033956	EXECUTANTE	Kelvin Silva	RE:	0102062255
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CARGA ALTA	EXECUTANTE	Edson Vieira	RE:	0118064670
ENDEREÇO DO SERVIÇO	R. Olavo Bilac, 417	EXECUTANTE		RE:	
LOCALIDADE	Franco da Rocha ES: FCR AT: SS	EXECUTANTE		RE:	
CABO / TRONCO	09 PRIM DIST.:	EXECUTANTE		RE:	
SGM Nº	2026544227	PLACA DO VEICULO	RVQ0G58	SUPERVISOR	Wellington

CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA
- TIPO DE POSTEAÇÃO
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
- METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA
- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

DATA SERVIÇO 03/02/2026