Tratativas
01 reabertura de CEO
02 fusões

Início **XC** **Fim**

Rua Wilson Mutti, 60

MATERIAIS UTILIZADOS:

01 reabertura de CEO
02 fusões

MATERIAIS RETIRADA	QTD.

OR / OT Nº		EXECUTANTE	Emerson Silva	RE:	0102059848
OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA	357093271	EXECUTANTE	Julio Oliveira	RE:	102060638
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ATAQUE DE FORMIGAS	EXECUTANTE	Fernando Ferreira	RE:	0102060636
ENDEREÇO DO SERVIÇO	Rua Wilson Mutti, 60	EXECUTANTE		RE:	
LOCALIDADE	Atibaia - SP ES: AIA AT: MR	EXECUTANTE		RE:	
CABO / TRONCO	01 PRIM DIST.:	EXECUTANTE		RE:	
SGM Nº	2026545246	PLACA DO VEICULO	RVQ0G58	SUPERVISOR	Wellington

CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA
- TIPO DE POSTEAÇÃO
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
- METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA
- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

DATA SERVIÇO 04/02/2026