Tratativas
01 reabertura de CEO
01 fusão

Início **XC** **Fim**

Rua Capitão Basílio Ribeiro da Costa, 48

MATERIAIS UTILIZADOS:

01 reabertura de CEO
01 fusão

MATERIAIS RETIRADA	QTD.

OR / OT Nº		EXECUTANTE	Emerson Silva	RE:	0102059848
OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA	357097093	EXECUTANTE		RE:	
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ACOMODAÇÃO EM BANDEJA	EXECUTANTE		RE:	
ENDEREÇO DO SERVIÇO	Rua Capitão Basílio Ribeiro da Costa, 48	EXECUTANTE		RE:	
LOCALIDADE	Bragança Paulista - SP ES: BGP AT: SC	EXECUTANTE		RE:	
CABO / TRONCO	2078 PRIM DIST.:	EXECUTANTE		RE:	
SGM Nº	2026545263	PLACA DO VEICULO	RVQ0G58	SUPERVISOR	Wellington

CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA
- TIPO DE POSTEAÇÃO
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
- METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA
- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

DATA SERVIÇO 05/02/2026