Tratativas
01 reabertura de CEO
02 fusões

Início **XC** **Fim**

Rodovia Waldomiro Corrêa de Camargo, 880

MATERIAIS UTILIZADOS:

01 reabertura de CEO
02 fusões

MATERIAIS RETIRADA	QTD.

OR / OT Nº		EXECUTANTE	Emerson Silva	RE:	0102059848
OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA	357196951	EXECUTANTE	Kelvin Silva	RE:	0102062255
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	DEGRADAÇÃO NO ENLACE ÓPTICO	EXECUTANTE	Edson Vieira	RE:	0118064670
ENDEREÇO DO SERVIÇO	Rodovia Waldomiro Corrêa de Camargo, 880	EXECUTANTE		RE:	
LOCALIDADE	Itu - SP ES: ITU AT: PI	EXECUTANTE		RE:	
CABO / TRONCO	2638 PRIM DIST.:	EXECUTANTE		RE:	
SGM Nº	2026546616	PLACA DO VEICULO	RVQ0G58	SUPERVISOR	Wellington

CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA
- TIPO DE POSTEAÇÃO
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
- METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA
- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

DATA SERVIÇO 06/02/2026