Tratativas
1 fusão
01 reabertura de CEO

Início **XC** **Fim**

Avenida Antonieta Piva Barranqueiros, 295

MATERIAIS UTILIZADOS:

1 fusão
01 reabertura de CEO

MATERIAIS RETIRADA	QTD.

OR / OT Nº		EXECUTANTE	Emerson Silva	RE:	0102059848
OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA	357219917	EXECUTANTE	Aguilson Moreira	RE:	0102062737
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ABALROAMENTO POR CARGA ALTA	EXECUTANTE	Jose Neto	RE:	0102060418
ENDEREÇO DO SERVIÇO	Avenida Antonieta Piva Barranqueiros, 295	EXECUTANTE		RE:	
LOCALIDADE	Jundiaí - SP ES: PHZ AT: BE	EXECUTANTE		RE:	
CABO / TRONCO	02 PRIM DIST.:	EXECUTANTE		RE:	
SGM Nº	2026547196	PLACA DO VEICULO	RVQ0G58	SUPERVISOR	Wellington

CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA
- TIPO DE POSTEAÇÃO
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
- METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA
- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

DATA SERVIÇO 10/02/2026